

Працівниками Пирятинської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було проведено обстеження опор ПЛ 0,4-10 кВ та виявлено самовільне розміщення технічних засобів та мереж волоконно-оптичних ліній зв'язку сторонніх організацій, що є порушенням Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики.

Дата виявлення 29.07.2019 р.

Назва населеного пункту	Вулиця	Найменування обладнання
с. Теплівка	вул. Центральна, вул. Садова, вул. Братів Стегніїв, вул. Молодіжна, вул. Бідненка,	ТКМ
с. Смотрики	вул. Миру, вул. Механізаторів, вул. Миру, вул. Лесі Українки, вул. Шевченка, вул. Дмитра Луценка, вул. Грушевського, вул. Київська, вул. Набережна, провулок Оржицький	ТКМ