

Працівниками Полтавської районної філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було проведено обстеження опор ПЛ 0,4-10 кВ та виявлено самовільне розміщення технічних засобів та мереж волоконно-оптичних ліній зв'язку сторонніх організацій, що є порушенням Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики.

Дата виявлення 16.08.2019 р.

Назва населеного пункту	Вулиця	Найменування обладнання
с. Н. Млини	Вул. Крисько, вул. Чубенко, пров. Шкільний, вул. Кучеренка, вул. Нестеренко, вул. Набережна, пров. Нестеренко, пров. Зелений	ТКМ
с. Сем'янівка	вул. Підгірна, вул. Світанкова, вул. Корольова, вул. Круглікова, вул. Шевченка, Підгірна, Дружби, пров. Круглікова, Шкільний, вул. Михайла Грушевського, вул. Садова, вул. Травнева, вул. Гагаріна, вул. Надворсклянська, вул. Центральна, вул. Корольова, вул. Никітченка, пров. Никітченка, вул. Радянська, вул. Лугова, вул. 1Травня	ТКМ
с. Патлаївка	вул. Шевченка, вул. Садова, вул. Набережна, пров. Садовий, вул. Н.Полтавки, вул. Підгірна, вул. Кондратка	ТКМ
с. Тернівщина	вул. Зелена, вул. Калинова, вул. Польова	ТКМ
с. Петрівка	вул. Гагаріна, пров. Студентський, вул. Кондратка, вул. Шевченка	ТКМ

Петренко Р.М.