

Працівниками Решетилівської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було проведено обстеження опор ПЛ 0,4-10 кВ та виявлено самовільне розміщення технічних засобів та мереж волоконно-оптичних ліній зв'язку сторонніх організацій, що є порушенням Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики.

Дата виявлення 16.08.2019 р.

Назва населеного пункту	Вулиця	Найменування обладнання
с. Сухорабівка	вул. Урожайна, вул. Медична, вул. Фестивальна, вул. Миру, вул. Травнева, вул. Медична, вул. Щорса, вул. Урожайна, вул. Червоноармійська,	ТКМ
с. Каленики	вул. Шкільна, пров. Першотравневий, вул. Першотравнева, вул. Садова	ТКМ

 Петренко Р.М.