

Працівниками Глобинської філії було проведено обстеження опор ПЛ 0,4-10кВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та виявлено самовільне розміщення технічних засобів та мереж волоконно-оптичних ліній зв'язку сторонніх організацій, що є порушенням Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики.

Дата виявлення 26.09.2019 р., 27.09.2019 р.

н/п	Назва населеного пункту	Вулиця (пров.)	Найменування обладнання
1	с. Пустовійтове	Б.Хмельницького, Вишнева, Гагаріна, Гвардійська, Грушевського (Чапаєва), Жовтнева, Козацька (Куйбишева), Кооперативна, Космонавтів, Котляревського, Матросова, Миру (Щорса), Молодіжна (Леніна), Набережна, О. Вишні, Польова (Маяковського), Принасіпний, С. Вихристюка, Садова, Степова, Фруктова (Фрунзе), Хліборобів (Кірова), Центральна, Шевченка, Шкільна	ТКМ
2	с. Пузикове	Богдана Хмельницького (Щорса), Гагаріна, Коломійця, Набережна, Пархоменка, Першотравнева, Руслана Руцака (Кірова), Садова, Степова, Центральна (Леніна), Шевченка	ТКМ
3	с. Набережне	Берегова, Гагаріна, Дачний (Леніна), Кагамлицька (Леніна), Калинова (Жовтнева), Травнева (Першотравнева)	ТКМ