

Працівниками Полтавської філії районних електромереж було проведено обстеження опор ПЛ 0,4-10кВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та виявлено самовільне розміщення технічних засобів та мереж волоконно-оптичних ліній зв'язку сторонніх організацій, що є порушенням Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики.

Дата виявлення 07.10.2019 р., 08.10.2019 р.

н/п	Назва населеного пункту	Вулиця (пров.)	Найменування обладнання
1	с. Микільське	Червоноармійська, Луначарського, Степова	ТКМ
2	с. Головач	Полтавська	ТКМ
3	с. Пальчиківка	Кірова, Перемоги, Макаренка, Леніна, Котляревського, Сковороди	ТКМ