

Працівниками Машівської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було проведено обстеження опор ПЛ 0,4-10 кВ та виявлено самовільне розміщення технічних засобів та мереж волоконно-оптичних ліній зв'язку сторонніх організацій, що є порушенням Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики.

Дата виявлення 22.08.2019 р.

Назва населеного пункту	Вулиця	Найменування обладнання
с. Андріївка	В межах насел. пункту	ТКМ
с. Андріївка	В межах насел. пункту	ТКМ
с. Андріївка	вул. Миру	ТКМ
с. Андріївка	Вул. Космонавтів	ТКМ
с. Андріївка	вул. Миру	ТКМ
с. Андріївка	вул. Миру	ТКМ
с. Андріївка	Вул. Космонавтів	ТКМ